

# Correction TD . MCC

## Ex 2.1

1<sup>o</sup>. F. é.m de la machine:

La F.é.m de la génératrice est donnée par la relation.

$$E = \frac{P}{a} N_n \Phi$$

$$E = \left[ \frac{4}{3} \times (60 \times 40) \cdot \frac{1150}{60} \cdot 6 \cdot 10^{-3} \right] V$$

$$E = 1440 V$$

2 (a = nombre de paires de voies en //)

a = nbre de paires de voies

2<sup>o</sup> Fonctionnement en génératrice:

2.1. Résistance de l'induit:

$$R' = s \frac{l}{S} = s_0 (1 + \alpha \delta) \cdot \frac{l}{S}$$

$$R' = \left[ 1,6 \cdot 10^{-9} (1 + 4 \cdot 10^{-3} \cdot 50) \frac{0,75 \cdot 60 \cdot 40}{\pi \left( \frac{3,5 \cdot 10^{-3}}{2} \right)^2} \right] \Omega$$

$$R = \frac{R'}{2} = \frac{3,59}{2} \Omega \quad ( \text{la résistance de l'induit entre ses deux bornes} )$$

2.2. Intensité du courant d'induit:

Si  $J$  la machine comporte deux voies d'enroulement. Si  $J$  désigne le densité de courant, l'induit débite un courant d'intensité  $I$ :

$$I = 2 \cdot J \cdot S$$

$$S = \pi \left( \frac{3,5}{2} \right)^2 = 9,62 \text{ mm}^2$$


$$I = (2 \cdot 2,08 \cdot 9,62) A = i \quad (I = 40 A)$$

$$2.3 : U = E - RI = [1440 - 118,40] V = 1368 V$$

$$2.4 : C_{em} = \frac{EI}{JR} = \frac{1440 \cdot 40}{2\pi \cdot 1150 \cdot \frac{60}{60}} \text{ N.m}$$

$$(C_{em} = 367 \text{ N.m})$$

Fr. 2. 2



1.1. Puissance électromagnétique  $P_e$

$$P_e = E \cdot I$$

$$E = U - RI \Rightarrow P_e = (U - RI) \cdot I$$

$$P_e = [(220 - 0,5 \cdot 18) \cdot 18] \text{ W}$$

$$\boxed{P_e = 3798 \text{ W}}$$

1.2. Puissances par effet Joule dans l'inducteur:

$$P_{fe} = \frac{U^2}{L} = \frac{(120)^2}{150} \text{ W} \Rightarrow \boxed{P_{fe} = 96 \text{ W}}$$

Puissances par effet Joule résistive

$$P_{Rm} = RI^2 = (0,5 \cdot 18^2) \text{ W} = \boxed{162 \text{ W}}$$

1.3. autres Constantes:

$$P_c = P_v - RIv^2 = (320 - 0,5 \cdot 112^2) \text{ W} = \boxed{319 \text{ W}}$$

1.4.  $P_U$  du moteur

$$P_U = P_{em} - P_c = 3798 - 319,3 = \boxed{3478 \text{ W}}$$

$$1.5 \quad C_U = \frac{P_U}{2\pi N} = \frac{3478,7}{2\pi \cdot (1450/60)} = 229 \text{ N.m}$$

1.6. Rendement du moteur

$$\eta = \frac{P_U}{P_E} = \frac{P_U}{U \cdot I + P_{fe}} = \frac{3478,7}{(220 \cdot 18) + 96} = 85,8 \%$$

2.1: F. élec à vide

$$E_V = U - RIv = (220 - 0,5 \cdot 112) = \boxed{219,4 \text{ V}}$$

## 2.2 . Fréquence de rotation

$$U = 220 \text{ V} ; E = 211 \text{ V} ; i_e = 0,8 \text{ A} ; n' = 1450 \text{ tr/min}$$

$$U = 220 \text{ V} ; E_v = 219,4 \text{ V} ; i_e = 0,8 \text{ A}$$


$$\phi = \text{const}$$

$$\Rightarrow \frac{E_v}{E} = \frac{n'_v}{n'} \Rightarrow n'_v = \frac{E_v \cdot n'}{E}$$

$$n'_v = (1450, \frac{219,4}{211}) \quad [n'_v = 1508 \text{ tr/min}]$$

~~donc~~ une variation importante de la charge n'entraîne qu'une faible variation de vitesse.

## Ex. 2.3



### 1.1 Rendement:

$$P_{el} = U \cdot I_1$$

$$\eta = \frac{P_{el}}{P_{tot}} = \frac{P_{el}}{U \cdot I_1} = \frac{320}{220 \cdot 1,8} = 80,8\%$$

### 1.2 . F.d.m.:

$$E = U - (R + \sigma)I_1$$

$$E = [220 - (0,31 + 0,8) \cdot 1,8] = \underline{\underline{200 \text{ V}}}$$

$$1.3 : P_{d1} = (R + r) I_1^2 = [0,3 + 0,8] \cdot 18^2 = \underline{360 \text{ W}} \quad (4)$$

suites parties: Il faut déterminer les parties << constantes >>

$$P_{C1} = P_{em1} - P_{us1} = E_1 I_1 - P_{d1}$$

$$P_{C1} = (220 \cdot 18 - 360) = \underline{400 \text{ W}}$$


1.4 : Flux sous un pôle

$$\Phi_1 = \frac{E_1}{\frac{P}{a} N n_1} \quad \text{avec } n_1 = \frac{n_1'}{60}$$

$$\Phi_1 = \frac{220}{2,500 \cdot \frac{1070}{60}} = 10 \text{ mWb.}$$

1.5 : Résistance du rhéostat de démarrage

au démarrage: la vitesse est nulle  $\Rightarrow E = 0$ .



$$0 = (r + R + R_h) I_d$$

$$R_h = \frac{U}{I_d} - (R + r)$$

$$R_h = \left[ \frac{220}{40} - (0,31 + 0,8) \right] = \underline{4,39 \Omega}$$

2.1 : Puissance absorbée

$$P_{a2} = U \cdot I_2 = (220 \cdot 9) = \underline{1980 \text{ W}}$$

$$P_{a2} = U \cdot I_2 = [220 - (0,8 + 0,31) \cdot 9]$$

2.2 :  $E_2 = U - (R + r) I_2$

$$E_2 = 21 \text{ V.}$$

( $U$ : vitesse.)

2.3 Fréquence de rotation

$$E = k \cdot N \cdot I$$

$$\frac{n_2'}{n_1'} \cdot \frac{\Sigma_2}{\Sigma_1} = \frac{E_2}{E_1} \Rightarrow n_2' = n_1' \cdot \frac{\Sigma_2 E_1}{\Sigma_1 E_2}$$

$$n_2' (1070 \cdot \frac{18}{9} \cdot \frac{21}{220}) = 2247 \text{ tr/min}$$

Remarquons que la vitesse d'un moteur à excitation en série varie beaucoup lorsque la charge (et donc l'intensité du courant appelé) charge.

### 2.4 Partie par effet Joule:

$$P_{J2} = (R + r) I_2^2 = [0,38 + 0,81 \cdot 9^2] = \underline{89,9 \text{ W}}$$

### Puissance utile

$$P_{U2} = P_{a2} - P_{J2} - P_{C2} = (220,9 - 89,9 - 430)$$

$$P_{U2} = 1460 \text{ W.}$$

### Couple utile

$$C_{U2} = \frac{P_{U2}}{2\pi \cdot n_2} = \frac{1460}{(2\pi) \cdot (2247/60)}$$

$$\boxed{C_{U2} = 6,2 \text{ N.m}}$$

### EX . 2.4

#### 1°. Équations des caractéristiques du moteur

##### 1.1. Caractéristiques de vitesse: $n'$ ( $\text{f}$ )

$$V = E + RI$$

(flexe constant)

$$\Rightarrow \frac{E}{EN} = \frac{n'}{n'N} \Rightarrow E = \frac{EN}{n'N} \cdot n'$$

$$V = \frac{EN}{n'N} n' + RI.$$

$$n' = \frac{V - RI}{EN} = \left( \frac{120 - 0,15}{978} \right) \text{ tr/min}$$

$$\boxed{n' = 1000 - 0,833I}$$

$$\begin{cases} n': \text{tr/min} \\ I: (\text{A}) \end{cases}$$

## 1.2. Caractéristique électromécanique du couple:

$$C_e = k \Phi I \quad \text{avec } \Phi = \text{cste}$$

$$\Rightarrow \frac{C_e}{C_{eN}} = \frac{\Phi}{IN} \Rightarrow C_e = C_{eN} \cdot \frac{I}{IN}$$

$$C_e = \frac{57,3}{50} I = 1,15 I \quad \begin{cases} C_e: (\text{N.m}) \\ I: (\text{A}) \end{cases}$$

## 1.3 Caractéristique mécanique

$$n' = 1000 - 0,833 I \Rightarrow I = \frac{1000 - n'}{0,833}$$

$$C_e = 1,15 I = 1,15 \left( \frac{1000 - n'}{0,833} \right)$$

$C_e = 1,38 (1000 - n')$	$\begin{cases} C_e: \text{N.m} \\ n': \text{tr/min.} \\ \text{n entre 5.} \end{cases}$
$C_e = 1,38 (1000 - 60n)$	

## 2.0 Étude du groupe moteur - ventilateur

### 2.1. Fréquence de rotation $n$ de l'ensemble

On néglige les pertes mécaniques et magnétiques.

$$\Rightarrow C_R = C_e \quad (\text{C}_R: \text{résistant})$$

$$\Rightarrow C_T = C_e$$

$$\text{Soit: } 1,38 (1000 - 60n) = 0,22 n^2$$

$$\Rightarrow 0,16 n^2 + 60n - 1000 = 0$$

$$n_1 = \frac{-30 + 32,57}{0,16}, \quad n_2 = \frac{-30 - 32,57}{0,16} \approx 20$$

$$\text{donc } \boxed{n = n_1 = 16 \text{ tr/S}}$$

### 2.2 $C_e = ?$

$$C_e = 1,38 (1000 - 60n) = 55 \text{ N.m}$$

$$C_e = 1,38 (1000 - 60 \cdot 16) =$$

B3

## 2.3 . Intensité I du courant dans l'induit

$$I = \frac{C_e}{1,15} = \frac{55}{1,15} A \quad \boxed{I = 48 A}$$

## 2.4 . F.e.m E

$$E = U - RI = (120 - 0,1 \cdot 48) V$$

$$E = 115 V$$

## Ex. 2.5

1)  $\Phi_0 = \int_{S_c} d\varphi = \int_{S_c} \vec{B} \cdot d\vec{s}$  vecteurs colinéaires  $\Rightarrow$

$$\Phi_0 = \int_{S_c} B ds \text{ avec } B = B_m \cos \alpha \text{ et } ds = LR d\alpha$$

En faisant l'approximation pour des angles petits

$$\tan \alpha \approx d\alpha = \frac{dl}{R} \text{ on a alors:}$$

$$\Phi_0 = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} B_m \cos \alpha L R d\alpha = B_m L R \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos \alpha d\alpha$$

$$= 2RLB_m = DL B_m = S B_m = \Phi_m.$$

2)  $B_{moyen} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} B_m \cos \alpha d\alpha = \frac{B_m}{\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos \alpha d\alpha = \frac{2}{\pi} \cdot B_m.$

D'autre part la surface coupée est telle que:

$$S_c = \frac{2\pi R}{2} L = \frac{\pi}{2} DL = \frac{\pi}{2} S$$

D'où le résultat attendu:

$$\Phi_0 = \Phi_m = S \cdot B_m = S \left( \frac{\pi}{2} \cdot B_{moyen} \right)$$

$$= \left( S \frac{\pi}{2} \right) B_{moyen} = S_c \cdot b_{moyen}.$$

3) Magnétisation de la machine:  $F_{m.m} = n_i \approx R_e \cdot \Phi_0$

$$R_e = \frac{1 \cdot 2e}{\mu_0 S_p} \text{ car il y a deux entrefer et } \Phi_0 = S_c B_m = S_c B_{moyen} = S_c \left( \frac{2}{\pi} \right) B_m.$$

d'où:  $F_{m.m} = n_i \approx R_e \cdot \Phi_0 = \frac{2e}{\mu_0 S_p} \cdot S_c \cdot \frac{2}{\pi} B_m = \frac{2e}{\mu_0 B_p} \cdot \frac{2}{\pi} \cdot B_m$

AN:  $F_{m.m} = 80^4 \text{ Amperes-tours}$

Ex 2.6

$$1) E = \frac{F}{a} n N \phi = k N \quad \text{d'où}$$

$$k = \frac{U - rI}{N} = \frac{(220 - 80) \cdot 60}{1100} = 8 \text{ V.s/turn}$$

$$C = \frac{EI}{N \cdot 2\pi} = \frac{k I}{2\pi} = \frac{8}{2\pi} \quad \frac{U - kN}{R} = \frac{8}{2\pi} \frac{U - 8N}{I} = \frac{4(U - 8N)}{\pi}$$

2) Démarrage

$N=0$ , d'où  $E=0$  et donc  $C = C_r = 12 \text{ N.m}$

$$Id = \frac{C}{k} \frac{2\pi}{60} = \frac{(2 \cdot 2\pi)}{9133 \cdot 60} = 9,92A. \quad Ud = r Id = 9,92V$$

- Caractéristique nécessaire:

$$C_r = aN + b \quad \text{avec } a = 0,54 \text{ tr/s/Nm et } b = 12 \text{ N.m}$$

au point de fonctionnement  $C = C_r$  d'où

$$\frac{4(U - 8N)}{\pi} = 0,54N + 12$$

$$\text{Soit } N = 0,12U - 1,12$$

- A.N. : Pour  $U = 110V$ :  $N = 12 \text{ tr/s}$  et  $I = 14A$ .

Pour  $U = 220V$ :  $N = 25 \text{ tr/s}$  et  $I = 20A$ .

EX.2.7

1) D'après les caractéristiques à vide, pour  $I=22,6A$  (9)

$$E = 335V, \text{ d'où: } N = \cancel{1086} \text{ tr/min.}$$

$$P_{em} = \frac{P_{em}}{N \cdot \frac{2\pi}{60}} = \frac{EI}{N \cdot \frac{2\pi}{60}} = 72,3 \text{ N.m}$$

À l'instant du démarrage:

$$N=0 \Rightarrow V = (r + r_s + R_d) Id, \text{ d'où:}$$

$$R_d = \frac{V}{Id} - r - r_s = \frac{400}{45} - 4,6 = 7,29 \Omega.$$

Tandis que  $R_d$  reste constante, la vitesse est limitée à

$$N = 448 \text{ tr/min.}$$

EX 2.8

1) le flux dans la machine est proportionnel, hors saturation  
bien sûr, au courant circulant dans le bobinage en dedans,  $I_a$   
ce courant et également le courant d'induit  $I$  et le flux  
dans la machine peut alors s'écrire:  $\phi = k \cdot I$ ,  $k$  étant une constante.

2) La relation couple courant s'écrit de la façon classique:

$$C = k' \phi \cdot I, \text{ } k' \text{ étant une constante.}$$


En utilisant le résultat de la question 1:  $C = k' \cdot k \cdot I \cdot I = k \cdot I^2$

$k$  étant une constante.

Étant proportionnel au courant au carré, le couple produit par la machine est très important lors de phases d'accélération et de démarriages. C'est cette relation qui justifie l'utilisation par exemple de ce type de moteurs en traction électrique.

3) La relation classique qui relie la vitesse de rotation de la machine à la force électrique s'écrit : (10)

$$E = k' \cdot \phi \cdot \omega = k' \cdot k \cdot I \cdot \omega = k \cdot I \cdot \omega.$$



4) On représente le schéma de la machine sur la figure.

5) L'équation de la maille de l'induit de la machine s'écrit :  $V = (R + R_s)I + E$ , c'est à dire :



$$E = V - (R + R_s) \cdot I$$

$$\text{D'où } k \cdot I \cdot \omega = V - (R + R_s) \cdot I \quad \text{c'est à dire} \\ k \cdot I \cdot \omega = V - (R + R_s) \cdot I$$

On obtiendra :  $I = \frac{V}{k \cdot \omega + R + R_s}$

La relation courante s'écrit, elle, :  $C = k \cdot I = k \left( \frac{V}{k \cdot \omega + R + R_s} \right)^2$

6) On représente sur la figure les courbes  $I(\omega)$  et  $C(\omega)$



## Ex 2.9 : Machine Saturée

(M)

- 1) Ce courant justifie la présence des pertes à vide de la machine. Pour entraîner le rotor, même à vide, il faut fournir un couple qu'on appelle ~~la~~ le couple de pertes. La F.e.m se calcule par ailleurs facilement en écrivant la loi de maille en convention négatif au de la machine:
- $$U = E + R_I \text{ soit } E = U - R_I = 110 - 0,1 \cdot 16,3 = 108,4V.$$

- 2) La machine étant saturée (il suffit de tracer  $E(I_e)$  pour le voir), il n'y a plus de proportionnalité stricte entre la F.e.m et la vitesse de rotation. Par contre, à courant induit fixé, le facteur reliant  $E$  et  $N$  ( $\tau_f$  (mas) et  $\omega_f$ ), il suffit de lire dans le tableau:

$$-I_e = 142 A \Rightarrow \frac{E}{N} = \frac{114}{1500} = 0,076$$

$$\text{Ici: } E = 108,4V \Rightarrow N = \frac{108,4}{0,076} = 1426 \text{ tr/min}$$

- 3) La puissance des pertes mécaniques correspond à la puissance fournie par l'alimentation à vide ôtée de la puissance perdue par effet Joule dans la résistance:
- $$P_p = UI - R_I^2 = 1766 W.$$

- 4) On obtient facilement la puissance totale consommée par la machine à partir de la valeur du rendement:

$$\gamma = \frac{P_U}{P_{\text{totale}}} \Rightarrow P_{\text{totale}} = \frac{P_m}{\gamma} = \frac{16.10^3}{0,78} = 204kW$$

- 5)  $P_{\text{totale}} = P_m + P_p + P_R$  donc  $P_R = P_{\text{totale}} - P_m - P_p = 2234W$
- $$= R I_n^2 \text{ soit } I_n = 149,4 A$$

6) On calcule en suite la valeur de la f.é.m à partir de l'équation de maille :

$$E = U - R I_n$$

$$A.N : E = 95 \text{ V.}$$

7) On déduit la vitesse de rotation du moteur en l'écrivant:

$$E = 95 \text{ V} \Rightarrow n = \frac{95}{0,076} = 1250 \text{ tr/min}$$

8) Pour fournir la même puissance à la charge, on consomme toujours la même puissance totale :

$$P_{\text{totaux}} = \frac{P_m}{3} = 20 \text{ kW. A tension d'enroulement constante}$$

on consomme donc forcément le même courant  $I_n = 149,4 \text{ A}$ .

la f.é.m  $E$  est donc toujours égale à la valeur déterminée :  $E = 95 \text{ V.}$

Il suffit donc de chercher dans le tableau à 1500 tr/min quelle valeur de courant d'enroulement correspond à  $E = 95 \text{ V.}$

On trouve, par interpolation linéaire,  $I_e = 0,9 \text{ A.}$

---

Ex. 2.10

1.1.  $I_a = \frac{P}{U} = \frac{9600}{240} = 40 \text{ A}$

1.2.  $E = U - R_a I_a = 240 - 0,5 \cdot 40 = 220 \text{ V}$

$E = 220 \text{ V} \quad P_u = F \cdot v = \frac{1}{2} p \cdot v^2 = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot \frac{11,1}{6} = 8800 \text{ W.}$

1.3.  $P_u = F \cdot v = \frac{1}{2} p \cdot v^2 = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot \frac{11,1}{6} = 8800 \text{ W.}$

1.4. Afin de déterminer la vitesse de rotation du moteur déterminons d'abord la vitesse de rotation du tambour du treuil lorsque la charge monte de  $V$  mètre en 1 seconde, le tambour du treuil tourne à une vitesse en radian par seconde égale à  $V$  divisé par le rayon du tambour  $\omega = \frac{v}{R} = \frac{11,1}{0,1} = 111 \text{ rad/s}$

le moteur tourne 20 fois plus vite (le treuil est un réducteur de vitesse qui permet d'augmenter le couple, c'est l'analogie d'un transformateur abaissant de tension avec la tension grandeur analogue de la vitesse et l'intensité grandeur analogue du couple). Donc le moteur tourne à

$$\omega_{moteur} = 20 \cdot 5,76 \approx 115,2 \text{ rad/s (ou } 1100 \text{ tr/mois)}.$$

$$\text{Soit } C_U = \frac{P_U}{\omega} = \frac{8800}{115,2} \approx 76,4 \text{ N.m.}$$

On aurait également pu calculer le couple nécessitant au niveau du tambour du treuil :  $C_f = \pi g \cdot R = \frac{4800}{\pi} \cdot 10 \cdot 0,1 \approx 1528 \text{ N.m.}$

Le couple utile sur l'arbre moteur est 20 fois plus petit,

$$\text{Soit } 76,4 \text{ N.m.}$$

1.5. Calcul fait à la question précédente : Moteur.

2. La charge  $M$  et le courant d'excitation gardant les valeurs définies précédemment.

2.1 : Afin de maintenir la même charge que précédemment immobile et décollée, il faut que le moteur fournit le même couple (la masse  $M$  et la vitesse), la gravité n'a pas changé, le rayon du tambour du treuil non plus).

Le moteur appelle donc la même intensité de 40 A. On peut néanmoins effectuer le calcul du couple à l'aide de la formule :

$$C_e = \frac{k \Phi}{2a} \cdot I_a$$

Déterminons  $k\phi$ :  $E = k\phi N \Rightarrow k\phi = \frac{E}{N} = \frac{220}{1100/60} = 12$  (14)

$k\phi = 12$  si.

Ainsi  $C_e = \frac{k\phi}{2\pi} I_a = \frac{12}{12\pi} \cdot I_a$

$$\Rightarrow I_a = \frac{2\pi C_e}{12} = \frac{\pi}{12} \left( \frac{4800 \cdot 10 \cdot 0,1}{20} \right) = 40A.$$

2-2. le moteur ne tourne pas, donc  $E = 0V$ . Donc

$$U = R_a \cdot I_a = 0,5 \cdot 60 = 30V.$$

2-3 On limite l'intensité de charge à 60A.

Il faut donc que la f.é.m  $U$  devienne égale à:

$$U = R_a I_a = 0,5 \cdot 60 = 30V.$$

2-4. le couple moteur va augmenter, devenir supérieur au couple résistant. Ainsi, d'après la relation fondamentale de la dynamique pour le système en rotation :

Const - Constante =  $J \cdot \frac{d\omega}{dt}$ , l'accélération angulaire passe de 0 à une valeur positive, le moteur se met à tourner. Ce faisant, la f.é.m. croît ce qui entraîne une diminution de l'intensité dans l'induit. Lorsque l'intensité a baissé de 60 à 40A, la vitesse du moteur est à nouveau constante. Cette nouvelle vitesse dépend de la f.é.m  $U$  appliquée aux bornes de l'induit, on a:

$$\frac{E_1}{N_1} = k\phi = \frac{E_2}{N_2} \Rightarrow N_2 = N_1 \cdot \frac{E_2}{E_1} = \frac{1100(30 - 40 \cdot 0,1)}{220} = 50 \text{ tr/min}$$

2-5 :  $(R_h + R_a) = 0 \Rightarrow R_h = \frac{240}{60} - 0,5 = 3,5 \Omega$

La puissance dissipée par effet Joule, au moment du (15) démarrage, dans le rheostat est de  $3,5 \cdot 10^2 = 12,6 \text{ kW}$  le rheostat doit donc être d'au moins certaine pour ne pas être volatilisé par le dégagement d'énergie.

3. Afin d'obtenir une vitesse maximale, il faut que la tension d'alimentation de l'induit soit maximale

$$N = \frac{V - R_a I_a}{k \cdot \Phi} \quad \text{On choisira donc } V = 240 \text{ V.}$$

La machine étant préalablement de  $4/5$ , le couple que doit fournir le moteur en régime permanent (vitesse constante) est lui aussi réduit de  $4/5$ . Si l'on devait imposer  $I_a = 40 \text{ A}$ , il faut que  $\Phi$  soit réduit de  $4/5$  afin que le couple soit lui-même réduit de  $4/5$ .

On supposera que l'inducteur fonctionne dans la zone linéaire (le flux est proportionnel au courant inducteur).

Donc:  $\Phi = k$ . Ie. Pour réduire le flux de  $4/5$  par rapport au flux créé précédemment, il faut un nouveau courant inducteur dont la valeur sera de:

$$I_e' = \frac{4}{5} \cdot 5 = 4 \text{ A.}$$

La nouvelle constante  $k'\Phi$  de la machine devient donc  $k'\Phi = \frac{4}{5} k\Phi = \frac{4}{5} \cdot 12 = 9,6 \text{ si}$

$$\text{La nouvelle vitesse de rotation est donc: } N' = \frac{E}{k'\Phi}$$

$$= \frac{240 - 0,5 \cdot 40}{9,6} = 22,9167 \text{ tr/s} = 1375 \text{ tr/min}$$

Ex 2.11

16

$$1. I_e = 4,5A \Rightarrow E = 308V \approx 1200 \text{ tr/min} \Rightarrow k\phi = \frac{308}{1200}$$

A vide,  $I_a = 0A \Rightarrow U = E \Rightarrow N = \frac{U}{k\phi} = \frac{400}{\frac{308}{1200}} \approx 1560 \text{ tr/min}$


$$2. I_e = 2,5A \Rightarrow E = 338V \approx 1200 \text{ tr/min} \Rightarrow k\phi = \frac{338}{1200}$$

$$E = U - R_a I_a = 400 - 0,3 \cdot 40 = 288V \Rightarrow N = \frac{E}{k\phi} = \frac{288}{\frac{338}{1200}} \approx 1022 \text{ tr/min}$$

$$3. I_e = 2A \Rightarrow E = 328V \approx 1200 \text{ tr/min} \Rightarrow k\phi = \frac{328}{1200}$$

Comme le courant d'induit n'est pas nul, la f.é.m. à vide est :

$$U = E = k\phi N = \frac{328}{1200} \cdot 100 \approx 273V$$



4. 4.1 La seconde machine est à vide, comme les pertes constantes supposées nulles, la puissance électromagnétique est nulle elle aussi. Donc aucun courant ne circule entre les deux machines :  $I_{a1} = I_{a2} = 0$ .

4.2. Pour la machine n° 2, on a donc

$$N_2 = \frac{E_2}{k\phi} = \frac{U_1}{k\phi} = \frac{E_1}{k\phi} = 1000 \text{ tr/min}$$

5. L'excitation de la machine n°2 étant réduite à 1 Ampère, on a pour cette machine :  $k\phi = \frac{258}{1200}$

La f.é.m aux bornes n'a pas changé et est toujours imposée par la machine n°1, soit 273 V. La vitesse de la machine n°2 sera donc :

$$N_2 = \frac{E_2 = E}{k\phi} = \frac{273}{\frac{258}{1200}} \approx 1060 \text{ tr/min}$$

6. 6.1 .  $\gamma = 1 \Rightarrow$  machine n°1 doit fournir 2kW à la machine n°2. Le couple résistant qui oppose la machine 1 au moteur thermique est donc

$$P_e = \frac{P}{\eta} = \frac{2000}{(2\pi \cdot 1000/60)} = 19 \text{ N.m}$$

$$6.2 \quad C_e = \frac{k\phi}{2\pi} \cdot I_a \Rightarrow I_a = \frac{2\pi \cdot C_e}{k \cdot \phi} = \frac{2\pi \cdot 19}{16,6} \approx 7,28 \text{ A.}$$

Ce courant est délivré par la machine 1 (générateur) et reçu la machine 2 qui est réceptrice (voir figure)

6.3 : Calculons  $E_1$ :  $I_a = 2 \text{ A} \Rightarrow E = 328 \text{ V à } (2\pi \text{ tr/min})$

$$\Rightarrow k \cdot \phi = \frac{328}{1200} \text{ Vs} \Rightarrow E_1 = \frac{328}{1200} \cdot 1000 \approx 273,3 \text{ V.}$$


Une équation de maille nous donne :

$$E_2 = E_1 - 2 R_a I_a = 273,3 - (2 \cdot 0,3 \cdot 7,28) \\ = \underline{\underline{269 \text{ V}}}$$



(18)

On aura donc :  $N_2 = \frac{G_2}{\mu \varphi} = \frac{269}{\frac{328}{1200}} = 984 \text{ kg/mq.}$



(Schéma équivalent pour la question 4.1)

$$w_{UCB} = \frac{2000}{(6000, 75)} = 50$$

$$w_{ASB} = \frac{2000}{(6000, 100)} = 50$$

Principe) 2 tensions de nos bornes dénombrées

(principe) n'importe quelles 2 tensions dénombrées

principe)  $\sqrt{w_{UCB} w_{ASB}} = \sqrt{50 \cdot 50} = 50$  et donc  $w_{UCB} = w_{ASB}$

$$\sqrt{w_{UCB} w_{ASB}} = \frac{w_{UCB} + w_{ASB}}{2} \Leftrightarrow \frac{w_{UCB} + w_{ASB}}{2} = 50$$

Principe) 2 tensions de nos bornes dénombrées

$$(w_{UCB} + w_{ASB}) - w_{UCB} = w_{ASB} - w_{UCB}$$

$$\underline{w_{ASB} = }$$