

Exercices Chapitre 1 et 2

Exercice 1 : Soit une Machine à Courant Continu (MCC) commander en vitesse et en courant à travers un convertisseur de puissance dont la fonction de transfert égale à 1.

Si on considère que la MCC est bien contrôlée et qu'on peut utiliser deux type de convertisseur (fig. 1. et Fig.2.) (Régime permanent).

- 1- Donner le type de chaque convertisseur utiliser (Fig.1, Fig.2).
- 2- Donner les équations de la vitesse et du couple de la MCC.
- 3- Tracer la fonction $w=f(I_a)$ et définir tous les points caractéristiques sur cette courbe.
- 4- Trouver l'expression de la vitesse de la MCC en fonction de l'angle d'amorçage " α ", (on suppose que la MCC se comporte comme une résistance).
- 5- Trouver l'expression de la vitesse de la MCC en fonction du rapport cyclique " d ".
- 6- Quelle est la vitesse (ω_1) pour $U_{a1}=155V$? la machine est chargée au tiers de la charge nominale ($C_r=C_n/3$). Dans ce cas trouver " α " et " d ".
- 7- Par la suite en charge le MCC à deux tiers de la charge nominale, mais cette fois on veut maintenir la vitesse égale à ω_1 (c.-à-d. $\omega_{ref} = \omega_1$). Alors, calculer la nouvelle tension U_{a2} et " α " et " d ".
- 8- Enfin, la machine est à pleine charge et la vitesse étant toujours maintenue égale à ω_1 (c.-à-d. $\omega_{ref}=\omega_1$). Alors retrouver la nouvelle tension U_{a3} et " α " et " d ".




Fig. 1.




Fig. 2.

Les paramètres de la MCC : $L_a=0.005H$; $R_a=1\Omega$; $K\phi=0.75Vs/rd$; $J=0.01 SI$; $f =0 SI$, $C_n=30mN$, $U_n=220V$.

Avec $v(t) = 500\sqrt{2} \sin(\omega_s t)$ et $V_{DC}=400V$

Exercice 2 : Pour commander la MAs triphasé on utilise le schéma de la figure ci-contre (Fig.3)

- 1- Donner l'équation du couple de la MAs en régime permanent.
- 2- Tracer la fonction $C_e=f(g)$, définir chaque point de fonctionnement sur cette courbe.
- 3- Quel est le convertisseur utiliser pour la commande en tension (fréquence fixe)? Donner son schéma.
- 4- Pour maintenir la vitesse à $n=1350(tr/min)$. Calculer les tensions de commande pour $C_r= C_n/3$, $C_r=C_n/2$ et $C_r= C_n$.
- 5- Pour maintenir la vitesse à $n=1350(tr/min)$. Calculer les résistances additionnelles au rotor pour $C_r=C_n/3$, $C_r= C_n/2$ et $C_r= C_n$.

$R_r=1.8\Omega$; $N_r=0.014H$; $X_m=14.15\Omega$, $U_{sn}=220V$, Nombre de paire de pôles $P=2$, $f_s=50Hz$, les frottement sont négligés, $C_n=50Nm$.




Fig.3

Corrigé

Exercice 1 :

- Donner le type de chaque convertisseur utiliser (Fig.1, Fig.2).
 - le convertisseur dans la Fig.1 est un redresseur simple alternance.
 - le convertisseur dans la Fig.2 est un Hacheur série.


- Donner les équations de la vitesse et du couple de la MCC.

en régime permanent

$$\begin{cases} U_a = RI_a + K\phi\omega \\ C_e = K\phi I_a \\ C_e - C_r = 0 \end{cases}$$


$$\begin{cases} \omega = \frac{U_a - RI_a}{K\phi} \\ C_e = C_r = K\phi I_a \end{cases}$$

- la courbe $\omega=f(I_a)$.



- L'expression de la vitesse de la MCC en fonction de l'angle d'amorçage " α ", (on suppose que la MCC se comporte comme une résistance).

la valeur tension moyenne au borne du moteur:



$$U_a = V_m = \frac{1}{T} \int_0^T 500 \cdot \sqrt{2} \sin(\omega_s t) dt = \frac{500 \cdot \sqrt{2}}{T \cdot \omega_s} \int_{\alpha}^{\alpha+2\pi} \sin \theta_s d\theta_s$$

$$U_a = V_m = \frac{500 \cdot \sqrt{2}}{2\pi} (1 + \cos \theta_s)$$

$$\omega = \frac{U_a - RI_a}{K\phi}$$

$$\omega = \frac{\frac{500 \cdot \sqrt{2}}{2\pi} (1 + \cos \theta_s) - RI_a}{K\phi}$$

5- L'expression de la vitesse de la MCC en fonction du rapport cyclique "d".


la valeur tension moyenne au borne du moteur:

$$U_a = V_m = \frac{1}{T} \int_0^T V_{DC} dt = \frac{V_{DC}}{T} \int_0^{d \cdot T} dt$$

$$U_a = V_m = d \cdot V_{DC}$$

$$\omega = \frac{U_a - RI_a}{K\phi}$$

$$\omega = \frac{d \cdot V_{DC} - RI_a}{K\phi}$$




6- Quelle est la vitesse (ω_1) pour $U_{a1}=155V$? la machine est chargée au tiers de la charge nominale ($C_{r1}=C_n/3$). Dans ce cas trouver " α " et " d ".

$$\begin{cases} \omega_1 = \frac{U_{a1} - RI_{a1}}{K\phi} \\ C_e = C_{r1} = K\phi I_{a1} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \omega_1 = \frac{U_{a1} - R_a \frac{C_{r1}}{K\phi}}{K\phi} = \frac{155 - 1 \frac{10}{0.75}}{0.75} = 188.89(\text{rd/s})$$

$$\text{pour le redresseur: } \alpha = \arccos\left(\frac{155}{500\sqrt{2}} - 1\right) = 67,87 \text{ deg}$$

$$\text{pour le Hacheur } d = \frac{U_{a1}}{V_{DC}} = \frac{155}{400} = 0.3875$$



7- Par la suite en charge le MCC à deux tiers de la charge nominale, mais cette fois on veut maintenir la vitesse égale à ω_1 (c.-à-d. $\omega_{ref} = \omega_1$). Alors, calculer la nouvelle tension U_{a2} et " α " et " d ".

$$\begin{cases} \omega_1 = \frac{U_{a2} - R I_{a2}}{K\phi} \\ C_e = C_{r2} = K\phi I_{a2} \end{cases} \Rightarrow U_{a2} = K\phi\omega_1 + R_a \frac{C_{r2}}{K\phi} = 0.75 \times 188.89 + 1 \frac{20}{0.75} = 168.34(V)$$

pour le redresseur: $\alpha = \arccos\left(\frac{168.34}{500\sqrt{2}} - 1\right) = 60,33 \text{ deg}$

pour le Hacheur $d = \frac{U_{a1}}{V_{DC}} = \frac{168.34}{400} = 0.42$

8- Enfin, la machine est à pleine charge et la vitesse étant toujours maintenue égale à ω_1 (c.-à-d. $\omega_{ref} = \omega_1$). Alors retrouver la nouvelle tension U_{a3} et " α " et " d ".

$$\begin{cases} \omega_1 = \frac{U_{a3} - R I_{a3}}{K\phi} \\ C_e = C_{r3} = K\phi I_{a3} \end{cases} \Rightarrow U_{a3} = K\phi\omega_1 + R_a \frac{C_{r3}}{K\phi} = 0.75 \times 188.89 + 1 \frac{30}{0.75} = 181.67(V)$$

pour le redresseur: $\alpha = \arccos\left(\frac{181.67}{500\sqrt{2}} - 1\right) = 52,16 \text{ deg}$


pour le Hacheur $d = \frac{U_{a1}}{V_{DC}} = \frac{181.67}{400} = 0.45$

Exercice 2 : Pour commander la MAs triphasé on utilise le schéma de la figure ci-contre (Fig.3)


- 1- L'équation du couple de la MAs en régime permanent.
- 2- La courbe $C_e = f(g)$,

$$C_e = \frac{2C_{max}}{\frac{g}{g_{max}} + \frac{g_{max}}{g}}$$

avec $\begin{cases} C_{max} = \frac{3p}{N_n} \left(\frac{V_s}{\omega_s}\right)^2 \\ g_{max} = \frac{R_r}{N_r \omega_s} \end{cases}$



3- Le convertisseur utiliser pour la commande en tension (fréquence fixe) est un gradateur avec schémas. (2pt)



4- Pour maintenir la vitesse à $n=1350$ (tr/min). Calculer les tensions de commande pour $C_r=C_n/3$, $C_r=C_n/2$ et $C_r=C_n$. (1pt)

$$g_1 = \frac{n_s - n}{n_s} = \frac{1500 - 1350}{1500} = 0.1$$

$$n_s = \frac{60f}{P} = 1500 \text{ (tr/s)}$$

$$C_r = C_e = \frac{2C_{\max}}{\frac{g}{g_{\max}} + \frac{g_{\max}}{g}}$$

$$\Rightarrow C_{\max} = \frac{C_r}{2} \cdot \left(\frac{g}{g_{\max}} + \frac{g_{\max}}{g} \right) = \frac{3p}{N_r} \left(\frac{V_s}{\omega_s} \right)^2$$

$$\Rightarrow V_s = \sqrt{\frac{N_r \omega_s^2 C_r}{6p} \cdot \left(\frac{g}{g_{\max}} + \frac{g_{\max}}{g} \right)}$$


AN:

$$g_{\max} = \frac{R_r}{N_r \cdot \omega_s} = \frac{1.8}{0.014 \cdot 314} = 0.41$$

$$C_r=C_n/3 \Rightarrow V_{s1} = \sqrt{\frac{0.014 \cdot 314^2 \cdot (50/3)}{6 \cdot 2} \cdot \left(\frac{0.1}{0.41} + \frac{0.41}{0.1} \right)} = 91.91 \text{ (V)}$$

$$C_r=C_n/2 \Rightarrow V_{s2} = \sqrt{\frac{0.014 \cdot 314^2 \cdot (50/2)}{6 \cdot 2} \cdot \left(\frac{0.1}{0.41} + \frac{0.41}{0.1} \right)} = 112.61 \text{ (V)}$$

$$C_r=C_n \Rightarrow V_{s3} = \sqrt{\frac{0.014 \cdot 314^2 \cdot (50)}{6 \cdot 2} \cdot \left(\frac{0.1}{0.41} + \frac{0.41}{0.1} \right)} = 159.25 \text{ (V)}$$



5- Pour maintenir la vitesse à $n=1350$ (tr/min). Calculer les résistances additionnelles au rotor pour $C_r=C_n/3$, $C_r=C_n/2$ et $C_r=C_n$. (2pt)

$$g_1 = \frac{n_s - n}{n_s} = \frac{1500 - 1350}{1500} = 0.1$$

$$n_s = \frac{60f}{p} = 1500(\text{tr/s})$$

$$C_r = C_e = \frac{2C_{\max}}{\frac{g}{g_{\max}} + \frac{g_{\max}}{g}}$$

$$\Rightarrow \frac{2C_{\max}}{C_r} = \left(\frac{g}{g_{\max}} + \frac{g_{\max}}{g} \right) = \left(\frac{g_1^2 + g_{\max}^2}{g_1 g_{\max}} \right)$$

$$\Rightarrow g_{\max}^2 - \frac{2C_{\max}}{C_r} g_1 g_{\max} + g_1^2 = 0$$

$$\Delta = \left(\frac{2C_{\max}}{C_r} g_1 \right)^2 - 4g_1^2 = \left[\left(\frac{C_{\max}}{C_r} \right)^2 - 1 \right] 4g_1^2$$

$$g_{\max} = \frac{\frac{2C_{\max}}{C_r} g_1 \pm \sqrt{\Delta}}{1} = \frac{2C_{\max}}{C_r} g_1 \pm 2g_1 \sqrt{\left[\left(\frac{C_{\max}}{C_r} \right)^2 - 1 \right]}$$

$$g_{\max} = 2g_1 \left(\frac{C_{\max}}{C_r} \pm \sqrt{\left[\left(\frac{C_{\max}}{C_r} \right)^2 - 1 \right]} \right)$$


$$g_{\max} = \frac{R_r + \text{Rad}}{N_r * \omega_s}$$

AN

$$C_{\max} = \frac{3p}{N_r} \left(\frac{V_s}{\omega_s} \right)^2 = \frac{3 * 2}{0.014} \left(\frac{220}{314} \right)^2 = 210 \text{Nm}$$

$$g_{\max} = \frac{R_r + \text{Rad}}{N_r * \omega_s} = \frac{1.8 + \text{Rad}}{0.014 * 314} = \frac{1.8 + \text{Rad}}{4.396}$$

$$C_r = C_n/3 \Rightarrow \begin{cases} g_{\max} = 2 * 0.1 * \left(\frac{210}{50/3} \pm \sqrt{\left[\left(\frac{210}{50/3} \right)^2 - 1 \right]} \right) \\ g_{\max} = 2 * 0.1 * (12.6 \pm 12.6) \Rightarrow \begin{cases} \approx 0 \\ = 5.04 \end{cases} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \text{Rad} = 4.396 * g_{\max} - 1.8 \\ \text{Rad} = 4.396 * 5.04 - 1.8 = 20.36 \Omega \end{cases}$$



$$\begin{aligned} \text{Cr=Cn/2} \Rightarrow g_{\max} &= 2 * 0.1 * \left(\frac{210}{50/2} \pm \sqrt{\left[\left(\frac{210}{50/2} \right)^2 - 1 \right]} \right) \Rightarrow \begin{cases} \text{Rad} = 4.396 * g_{\max} - 1.8 \\ \text{Rad} = 4.396 * 3.36 - 1.8 = 12.97\Omega \end{cases} \\ g_{\max} &= 2 * 0.1 * (8.4 \pm 8.4) \Rightarrow \begin{cases} \approx 0 \\ = 3.36 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Cr=Cn} \Rightarrow g_{\max} &= 2 * 0.1 * \left(\frac{210}{50} \pm \sqrt{\left[\left(\frac{210}{50} \right)^2 - 1 \right]} \right) \Rightarrow \begin{cases} \text{Rad} = 4.396 * g_{\max} - 1.8 \\ \text{Rad} = 4.396 * 1.68 - 1.8 = 5.59\Omega \end{cases} \\ g_{\max} &= 2 * 0.1 * (4.2 \pm 4.2) \Rightarrow \begin{cases} \approx 0 \\ = 1.68 \end{cases} \end{aligned}$$