

$\Phi = 3,6 \cdot 10^{-4} \text{ Wb}$

$N = 100 \text{ spires}$

$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = NI$

$H_{\text{fer}} \cdot l_{\text{fer}} + H_{\text{air}} \cdot l_{\text{air}} = NI$

$l_{\text{fer}} = l_{21} + l_{16} + l_{65} + l_{54} + l_{43}$

$l_{\text{air}} = l_{32} = e = 0,1 \cdot 10^{-2} \text{ m}$

$l_{\text{fer}} = \left\{ \begin{array}{l} a \downarrow + b \downarrow + c \downarrow + d \downarrow + e \downarrow \\ -a \uparrow - b \uparrow - c \uparrow - d \uparrow - e \uparrow \end{array} \right\} - 4a \downarrow - 4e \uparrow$

$l_{\text{fer}} = 0,06 \times 4 - 4 \cdot 1 \cdot 10^{-2} = 0,140$

$= 0,199 \text{ m} = 0,199 \text{ m}$

$H_{\text{fer}} = \frac{B_{\text{fer}}}{\mu_{\text{fer}}} = \frac{\Phi / S}{\mu_{\text{fer}}} = \frac{(3,6 \cdot 10^{-4}) / (0,2 \cdot 10^{-2})}{0,0028}$

$\Phi = B \cdot S$

$H_{\text{fer}} = \frac{64285 \text{ A/m}}{(3,6 \cdot 10^{-4}) / (0,2 \cdot 10^{-2})}$

$H_{\text{air}} = \frac{\Phi / S}{\mu_0} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7}}{1,433121 \cdot 10^{-6} \text{ A/m}}$

$I = \frac{H_{\text{fer}} \cdot l_{\text{fer}} + H_{\text{air}} \cdot l_{\text{air}}}{N} = \frac{(64285 \cdot 0,199) + (1,433121 \cdot 10^6 \cdot 0,1 \cdot 10^{-2})}{100} = 151,61 \text{ A}$

②  $e = b \cdot l \cdot v \cdot \sin(\alpha)$   $\alpha$  angle entre  $\vec{B}$ ,  $\vec{v}$   
 $\alpha = 50^\circ$

$$e = B \cdot l \cdot v$$

$$= \frac{\phi}{s} \cdot l \cdot v$$

$$l = \frac{s}{a} = \frac{0,2 \cdot 10^{-3}}{1 \cdot 10^{-2}} = 0,02 \text{ m}$$

$$e = \left( \frac{3 \cdot 6 \cdot 10^{-4}}{0,2 \cdot 10^{-3}} \right) \cdot (0,02) \cdot 30 = \underline{1,08 \text{ V}}$$

1,8

③  $F = ?$  pour Calculer la force on utilise Laplace

$$F = I \vec{dl} \wedge \vec{B} = I \cdot l \cdot B \cdot \sin \alpha$$

$\alpha = 90^\circ$   
 $\sin \alpha = 1$

$$F = I \cdot l \cdot B$$

$$I = \frac{e}{R} = \frac{1,08}{1} = 1,08 \text{ A}$$

$$F = 1,08 \cdot 0,02 \cdot 1,8 = \underline{0,038 \text{ N}}$$

Solution Exo N° 02

$2P = 6 \Rightarrow P = 3$   
 $220/380V, 50Hz, 5KW, \cos\phi = 0,85$   
 $g = 5\%$

$R_s = 4\Omega$  entre deux bornes du stator

①  $N_r = ? , N_s = ?$

$N_s = \frac{60 f}{P} [\text{tr/min}] = \frac{60 \cdot 50}{3} = \boxed{1000 \text{ tr/min}}$

$\omega_s = \frac{\omega}{P} = \frac{2\pi \cdot f}{P} [\text{rad/s}] = \frac{2\pi \cdot 50}{3} = \boxed{104,6 \text{ rad/s}}$

$N_r = ?$


$g = \frac{\omega_s - \omega_r}{\omega_s} = \frac{\omega_s - \omega_r}{\omega_s}$

$\Rightarrow N_r = (1 - g) \cdot N_s = (1 - 0,05) \cdot 1000$

$g = 5\% \neq \frac{5}{100}$

$\boxed{N_r = 950 \text{ tr/min}}$

②



→ Nous allons prendre le couple ~~travaux~~ étoile (Y).  
 Car la tension maximale supportée par une bobine du moteur ne doit pas dépasser 220V.

③  $P_{10} = 800 \text{ watt} , I_{10} = 5A$

$\Delta P_{\text{fer}} = ?$

$\Delta P_{\text{rote}} = \Delta P_{\text{mech}} = ?$



$P_{10} = \Delta P_{JS} + \Delta P_{fer} + \Delta P_{mec}$

dans l'énoncé de l'exercice  $\Delta P_{mec} = \Delta P_{fer}$

$P_{10} = \Delta P_{JS} + 2 \Delta P_{fer}$

$\Delta P_{JS} = 3 \cdot R_{ph} \cdot I^2$

$R_s = 4 \cdot \Omega = 2 R_{ph}$

$\Rightarrow R_{ph} = \frac{4}{2} = 2 \cdot \Omega$

$\Delta P_{JS} = 3 \cdot 2 \cdot (5)^2 = 150 \text{ watt}$

$\Delta P_{fer} = \frac{P_{10} - \Delta P_{JS}}{2} = \frac{800 - 150}{2}$

$= 325 \text{ watt} = \Delta P_{mec}$

$\eta = 0,8, P_m = 5 \text{ kW}$

$I = ?$

4.1

$P_{abs} = 3 \cdot V \cdot I \cdot \cos \varphi$   
 $= \sqrt{3} U I \cos \varphi$

$N = \frac{P_m}{P_{abs}} \Rightarrow P_{abs} = \frac{P_m}{N}$

$P_{abs} = \frac{P_m}{N} = \frac{5 \cdot 10^3}{0,8} = 6250 \text{ watt}$

$\Rightarrow I = \frac{P_{abs}}{3V \cos \varphi} = \frac{6250}{3 \cdot 220 \cdot 0,985} = 11,144$

$= \frac{P_{abs}}{\sqrt{3} U \cos \varphi} = \frac{6250}{\sqrt{3} \cdot 380 \cdot 0,985} = 11,16$

$\Delta P_{JS} = 3 \cdot R_{ph} \cdot I^2 = 3 \cdot 2 \cdot (11,14)^2 = 744,59 \text{ watt}$

4.2

$P_{em} = ?, \Delta P_R = ?$

Dans le bilan de puissance

$P_{abs} = \Delta P_{JS} + \Delta P_{fer} + P_{em}$

$$P_{em} = P_{abs} - P_{JS} - P_{fer}$$

$$= 6250 - 744,59 - 325$$

$$= 5180,41 \text{ Watt}$$

$$P_{JR} = g \cdot P_{em} = 0,08 \cdot 5180,41$$

$$= \underline{259,02 \text{ Watt}}$$

4.3  $C_u = ?$

$$C_u = \frac{P_u}{P_{JR}} = \frac{5 \cdot 10^3}{259,02} = \underline{50,25 \text{ Nm}}$$

$$C_{em} = \frac{P_{em}}{\Omega_s} = \frac{5180,41}{104,6} = 49,52 \text{ Nm}$$

$$C_{mec} = \frac{P_{mec}}{P_{JR}}$$

$$P_{mec} = P_{em} - P_{JR} - P_{fer-rotor}$$

$P_{fer-rotor}$  est très faible car la fréquence des courants bobines est faible devant la fréquence des courants bobines.

$$P_{mec} = 5180,41 - 259,02$$

$$= 4921,39 \text{ Watt}$$

$$C_{mec} = \frac{4921,39}{950 \left(\frac{2\pi}{60}\right)} = \underline{49,46 \text{ Nm}}$$