Résumé de cours M1 Microélectronique Module : Techniques de caractérisation des dispositifs semiconducteurs 1^{ère} Partie Caractérisation Electrique

Prof. Abdelhamid BENHAYA

Directeur du Laboratoire d'Electronique Avancée Responsable Salle Blanche

Département d'Electronique Faculté de Technologie Université Batna 2

https://youtu.be/GkvcOFUuZuM

Domaines d'intérêt:

Technologie des semi-conducteurs (Matériaux et dispositifs photovoltaïques)

e-mail: <u>a.benhaya@univ-batna2.dz</u> <u>benhaya_abdelhamid@yahoo.fr</u>

Tel: +213 (0)7 73 87 37 84

BIBLIOGRAPHIE

Langue Anglaise

- DIETER K. SCHRODER, Semiconductor Material and Device characterization, John Wiley & sons, 2006.
- 2. P. BLOOD and J.W. ORTON, The Electrical Characterization of Semiconductors: Majority Carriers and Electron States, Academic Press, 1992.
- M. Jamal Deen and Fabien, S. Kasap, P. Capper (Eds.), PascalSpringer Handbook of Electronic and Photonic Materials, DOI 10.1007/978-3-319-48933-9_20.

Langue Française

- 1. A. Vapaille et R. Castagné, Dispositifs et circuits semi-conducteurs, Physique et technologie (chapitre XII), dunod, 1987.
- 2. J. Boussey, Cours "Techniques de caractérisation électrique en technologie semiconducteur (matériaux et dispositifs)", CDTA; Alger, Mai 2005.



Ι



Techniques de Caractérisation Electrique

PLAN

Notions générales sur les Rayonnements

Grandes familles des techniques de caractérisation

Méthodes électriques

Quelques notions de base

Caractérisation du matériau

Mesure de la résistivité et de la résistance carrée

Technique des 2 pointes Technique des 4 pointes Technique de Van der Pauw Technique basée sur l'effet Hall Technique basée sur la mesure de la résistance de constriction

Caractérisation du dispositif

Technique de la jonction pn

Exploitation de la caractéristique I(V)

Exploitation de la caractéristique C(V)

Technique de la diode Schottky

Exploitation de la caractéristique C(V)

Technique de la diode MIS

Généralités sur la structure MIS

Structure MIS idéale

Structure MIS réelle

Exploitation de la caractéristique C(V) réelle HF



Nature des rayonnements

On peut distinguer deux types de rayonnements:

1. Rayonnements ondulatoires

olls ne s'accompagnent pas de transport de matière;

•Les rayonnements ondulatoires les plus fréquents sont les rayonnements électromagnétiques (champ électromagnétique sinusoïdal de fréquence v ou de longueur d'onde λ se propageant dans le vide à la vitesse de la lumière c);

•Ils sont caractérisés par leur fréquence et leur vecteur d'onde;

•L'énergie de ce type de rayonnement est quantifiée E=hv.

Exemple: Rx, lumière, UV, IR,...etc.

2. Rayonnements corpusculaires

•Ils sont constitués par des corpuscules de masse m ayant:

- une vitesse v, donc une énergie cinétique $E_c = (1/2)mv^2$;
- une quantité de mouvement P=mv;
- une longueur d'onde donnée par la relation de De Broglie λ=h/(mv).
 <u>Exemple</u>: Electrons, protons, neutrons, ions,...etc.

Classification des rayonnements suivant leur énergie

- **1. Rayonnements de grande énergie:** Ces rayonnements, dont la limite inférieure de l'énergie est de l'ordre du MeV, agissent au niveau des noyaux atomiques en provoquant leur fission ou fusion (Physique nucléaire).
- 2. Rayonnements d'énergie moyenne: Ces rayonnements, dont la limite inférieure de l'énergie est de l'ordre de la dizaine d'eV, agissent jusqu' au niveau des couches électroniques profondes les plus proches du noyau (couches L et K \Rightarrow Domaine de l'analyse chimique)
- **3. Rayonnements de faible énergie:** Ces rayonnements agissent sur les couches électroniques externes dont une partie assurent les liaisons entre les atomes. Ils apportent donc des informations sur l'état chimique de la matière (Liaisons chimiques).

Grandeurs caractérisant un rayonnement

Les principales grandeurs physiques qui apparaissent dans l'étude des rayonnements sont:

- **1. Longueur d'onde** λ : Distance λ dont une onde sinusoïdal progresse pendant une période T (λ =vT où v est la vitesse, [λ]= mètre)
- •2. Fréquence v: C'est le nombre de périodes par seconde (v=1/T, [v]=Hertz)
- **3. Energie E:** Propriété d'un système capable de fournir du travail ([E]=Joule)
- •4. Intensité I: L'intensité d'un rayonnement émis d'un point (la source supposée ponctuelle) est l'énergie traversant l'unité d'angle solide par unité de temps [I]=Watt/stéradian



Expressions pour une détermination rapide des longueurs d'onde

Rayonnement	Expression de la longueur d'onde
Rayonnement électromagnétique	$\lambda(\text{\AA}) = \frac{12400}{E(eV)}$
Rayonnement électronique	$\lambda(\text{Å}) = \frac{12,26}{\sqrt{E(eV)}}$
V<< c (sans correction relativiste)	V ² (cr)
v≈ c (avec correction relativiste)	$\lambda(\text{Å}) = \frac{12,26}{\sqrt{E_{2}(1+0.072,40-6E_{2}(3V))}}$
	$\sqrt{Ec(1+0,97910^{\circ}Ec(eV))}$ Ec(eV)
Rayonnement neutronique	$\lambda(\text{\AA}) = \frac{25, 14}{\sqrt{T(K)}}$



Le pouvoir de pénétration des différents rayonnements

RAYONNEMENTS

COUCHES MINCES TECHNIQUES DE CARACTÉRISATION EXEMPLE: MEB (UTILISE UN FAISCEAU D'ÉLECTRONS)



COUCHES MINCES TECHNIQUES DE CARACTÉRISATION EXEMPLE: DRX(utilise un faisceau de RX)



Techniques de caractérisation des dispositifs semiconducteurs 1^{ère} Partie Caractérisation Electrique



3-GRANDES FAMILLES DE CARACTÉRISATION



Les quatre familles des méthodes de caractérisation

Les différentes méthodes de caractérisation utilisées peuvent être rangées sous quatre rubriques à savoir:

- 1. Méthodes cristallographiques Orientation cristalline, Qualité cristalline, phases,...
- 2. Méthodes physicochimiques;

Dosage impuretés, mode de liaison,..

- 3. Méthodes électriques
 - Résistivité, mobilité,...
- Méthodes optiques

Constantes optiques, niveaux impuretés,...

4-MÉTHODES ÉLECTRIQUES



4.1.: Quelques notions de base

Ordre de grandeur

Matériaux 🛶 Grandeur 📕	Métaux	Semi-conducteurs	Isolants
Résistivité (Ω.m)	5. 10 ⁻⁸ à 2.10 ⁻⁶	$10^{-3}{ m a}10^4$	>10 ⁸
Conductivité (Ω ⁻¹ . cm ⁻¹)	5.10^5 à 2.10^7	10^{-4} à 10^{3}	< 10 ⁻⁸
Concentration (cm ⁻³)	10^{22} à 10^{23}	$10^{13}\mathrm{{a}}\;10^{19}$	-
$\sigma = e(n\mu_n + p\mu_p)$		$\sigma \approx en\mu_n$ S/C	type n
$\rho = 1/\sigma = 1/e(n\mu_n)$	$_{n} + p\mu_{p}$)	$\sigma \approx ep\mu_p$ S/C	type p

Abaque d'Irwin



Nom du métal	Résistivité à 300 K $(\Omega \cdot m)$
Argent ¹	16×10^{-9}
Cuivre ¹	17×10^{-9}
<u>Or¹</u>	22×10^{-9}
Aluminium ¹	28×10^{-9}
Magnésium ¹	43×10^{-9}
Bronze	55×10^{-9}
Zinc ¹	61×10^{-9}
Laiton ¹	71×10^{-9}
Cadmium ¹	76×10^{-9}
<u>Nickel¹</u>	87×10^{-9}
<u>Fer¹</u>	100×10^{-9}
Platine ¹	111×10^{-9}
Étain ¹	120×10^{-9}
Plomb ¹	208×10^{-9}
Constantan	500×10^{-9}
Mercure ¹	941×10^{-9}
Nichrome	$1\ 000 \times 10^{-9}$

https://fr.wikipedia.org/wiki/Résistivité

Resistance carrée (Sheet resistance)

C'est la résistance qu'on mesure entre 2 électrodes larges de 1 cm (W= 1cm) et distantes de 1 cm (L=1cm)

$$R = \rho \frac{L}{S} = \rho \frac{L}{W.t} = \rho \frac{L}{L.t} \text{ (si W = L, carré)} = \frac{\rho}{t} = R_{\Box}$$



Relation avec le dessin de masques

Résistance d'une piste conductrice de longueur L et de largeur W est donnée par:

$$R = \rho \frac{L}{S} = \rho \frac{L}{W.t} = \rho \frac{L}{L.t} \text{ (si W = L, carré)} = \frac{\rho}{t} = R_{\Box}$$

• L et W caractérisent le dessin des masques;

• **R**_□ caractérise la technologie.

Le rapport L/W peut être considéré comme un "nombre de carrés, d'où l'appellation de R₀ "résistance par carré".



Calcul de la résistance d'un ruban

 $R=R_{\Box}(L/W)$



Cas d'une configuration serpentine

Cette configuration est généralement utilisée pour les résistances de valeur élevée. Le nombre de coins complique le calcul de la valeur. La résistance «carrée» dans les coins d'une résistance de type serpentin doit être comptée à 0,56 de la valeur de la résistance carrée.



Exemple

La configuration suivante a une résistance totale R=22 Ω et une résistance carrée R₀=0,5 Ω /₀. Calculer la longueur L.



4-MÉTHODES ÉLECTRIQUES

4.2.: Caractérisation du matériau

Mesure de la résistivité et de la résistance carrée

MÉTHODES ÉLECTRIQUES TECHNIQUES DES 2 ET 4 POINTES

Techniques de mesure de la résistivité et la résistance carrée

Il existe 3 principales méthodes:

• Technique des 2 pointes;

Technique des 4 pointes colinéaires (Technique de Kelvin);

• **Technique de Van der Pauw.**



MÉTHODES ÉLECTRIQUES TECHNIQUE 2 POINTES

Technique des 2 pointes

R=Résistance du matériau (R_X) + résistance des contacts (2R_c)

 $R=V/I=R_x+2R_C$

Cette méthode peut être utilisée pour les **grandes résistances**, car les résistances de contact et de spreading sont négligeables.



MÉTHODES ÉLECTRIQUES TECHNIQUES DES 2 POINTES

Technique des 2 pointes (suite)

Comment accéder à la résistance du matériau et celles des contacts?

On effectue les mesures entre les bornes 1-2, 1-3, 1-4, etc, et on représente $R_{1i}=f(j)$







MÉTHODES ÉLECTRIQUES TECHNIQUES 2 ET 4 POINTES

Différence entre les techniques 2 pointes et 4 pointes

- Avec la Technique à 2 points, le courant et la tension sont mesurés dans les mêmes fils. Donc, la tension mesurée est ajoutée avec la différence de potentiel créée dans les fils.
- Pour une haute résistivité (à partir de 1M Ω/□), cette méthode peut être utilisée, car les résistances de contact et de spreading sont négligeables.
- Pour les mesures de faible résistivité, cette méthode ne sera pas précise, car les résistances de contact et de spreading seront très proches de la résistance de l'échantillon.





MÉTHODES ÉLECTRIQUES TECHNIQUE DES 4 POINTES

Technique des 4 pointes

Les différents cas de mesures rencontrés sont:

- Lingot : avant découpe;
- Plaquettes;



Ti0₂, fort indice de réfraction Si0₂ faible indice de réfraction Ti0₂, fort indice de réfraction Aluminium pur à 99.99%

Substrat

Couches minces déposée (dopées et/ ou épitaxiées)

sur un substrat isolant ou isolées par jonction.

MÉTHODES ÉLECTRIQUES TECHNIQUES 2 ET 4 POINTES

Les deux configurations de la sonde 4 pointes



4 pointes métalliques alignées (a) ou disposées en carré (b) (à une distance entre 0,5 et 1,5 mm).

N.B.: s diminue avec la résistance. Elle est de 1.59 mm pour les matériaux faiblement conducteur (ex :Si) et de 1mm pour les métaux. MÉTHODES ÉLECTRIQUES TECHNIQUE 4 POINTES

Avantage des 4 pointes par rapport aux 2 pointes

Avec les 4 points, le courant est imposé par les pointes "externes" et est donc indépendant des résistances de contact entre les pointes et l'objet.

Avec les pointes "internes" on mesure une tension pratiquement sans faire passer du courant dans les pointes. Donc, on est insensible à la résistance de contact.

MÉTHODES ÉLECTRIQUES TECHNIQUES 4POINTES

Comparaison: 2pointes-4 pointes



MÉTHODES ÉLECTRIQUES TECHNIQUE 4 POINTES

Échantillon en tranche (ou couche isolée du substrat) d'épaisseur w << s (épaisseur finie)

N.B.: L'épaisseur de la couche est supposée connue (profilométrie, par interférométrie ou par microscopie à balayage).



MÉTHODES ÉLECTRIQUES TECHNIQUE 4 POINTES

Échantillon semi infini

L'échantillon est supposé fini selon une des dimensions latérales mais a une épaisseur infini.

$$\rho = 2\pi s \frac{\left|\Delta V\right|}{I}$$




Échantillons réels (géométries finies)

F₁ : épaisseur finie

F₂ : Dimensions latérales finies

F₃ : Proximité des pointes aux bords de l'échantillon

Pointes en ligne et équidistantes

Facteurs de correction

$$F_{1} : \text{épaisseur finie } \frac{w}{s}$$

$$F_{1} = \frac{w}{2 \ln \{ [\sinh(w/s)] / [\sinh(w/2s)] \}} \stackrel{w \leq \frac{s}{2}}{\Rightarrow} F_{1} = \frac{w}{s} \stackrel{w}{\Rightarrow} \rho = 4,53F_{2}F_{3} \left(\frac{|\Delta V|}{I} \right) w$$

J. Albers, H.L. Berkowitz, J. Electrochem. Soc. 132, 2453-2456, (1985)

F₂ : Dimensions latérales finies.

Pour un échanțillon circulaire de diamètre d ou rectangulaire de largeur d

$$F_{2} = \frac{\ln 2}{\ln 2 + \ln \left\{ \frac{(d/s)^{2} + 3}{(d/s)^{2} - 3} \right\}}$$





Cas d'une couche non uniformément dopée Dans ce cas, on procède comme suit:

$$R_{carrée} = \frac{1}{w\overline{\sigma}} = \frac{1}{w\frac{1}{w}\int_{0}^{w}\sigma(x)dx} = \frac{1}{q\int_{0}^{w}\left[n(x)\mu_{n}(x) + p(x)\mu_{p}(x)\right]dx}$$

Si la mobilité est supposée constante, et le dopage uniquement de type n, on aura:



Remarque: Répartition du courant

On constate que le courant se concentre dans la lére couche en haut ayant une faible résistivité.



Avantages de la technique des 4 pointes

- Rapide et facile à mettre en œuvre;
- Cartographier une tranche (appareils automatique pour faire le mapping sur une tranche);
- Appareils électriques élémentaires (source de courant, ampèremètre et voltmètre);

Inconvénients et limitations

- Les pointes peuvent endommager la surface;
- Très forte dépendance de la géométrie et de l'épaisseur de l'échantillon;
- Nécessite des surfaces relativement grandes;
- Dépendante de l'état de la surface explorée.

Conclusion

Elle donne seulement une estimation de la valeur moyenne de la résistivité.

Mapping







de Van der Pauw

Base de la technique de Van der Pauw

La méthode des 4 pointes reste-t-elle valable même si les pointes ne sont pas alignées?

Sous certaines conditions, la résistivité de n'importe quelle échantillon plat peut être mesurée même si on ne connaît pas la configuration exacte des lignes de courant.

Conséquence

La méthode de Van der Pauw peut être considérée comme une généralisation de la technique des 4 pointes.

Conditions d'application de la technique de Van der Pauw

- Positionnement des contacts sur la circonférence de l'échantillon;
- Petits contacts par rapport aux dimensions de l'échantillon;
- Épaisseur de l'échantillon uniforme.



Principe de la méthode

Pour effectuer une mesure, on fait circuler un courant continu entre deux contacts successifs (1,2), par exemple, et mesurer la tension qui apparaît entre les deux autres (3,4).

On refait la même chose en faisant circuler un courant entre les deux contacts (2,3) et mesurer la tension entre les deux autres (4,1).

En appliquant la loi d'ohm, on calcule les 2 résistances:

 $R_{12,34} = V_{34}/I_{12}$ et $R_{23,41} = V_{41}/I_{23}$





 $R_{\rm A} = V_{43} / I_{12}$

$$R_{\rm B} = V_{23} / I_{14}$$

Principe de la méthode (suite)

A partir des mesures précédentes, Van der Pauw a établi l'expression suivante:

$$\rho = f \frac{\pi w}{2 \ln 2} \left(R_{12,34} + R_{23,41} \right)$$

f est la fonction de Van der Pauw, donnée par l'expression:

$$\frac{f}{\ln 2} \operatorname{ar} \cosh\left(\frac{e^{\frac{\ln 2}{f}}}{2}\right) = \frac{\frac{R_{12,34}}{R_{23,41}} - 1}{\frac{R_{12,34}}{R_{23,41}} + 1}$$



Cas d'un échantillon symétrique

Si l'échantillon est symétrique (circulaire ou carré), alors on a:

$$R_{12,34} = R_{23,41} \Rightarrow f = 1$$

Ce qui donne:



Sources d'erreurs

Les erreur sont introduites par la taille, la position ou la géométrie du contact comme il est indiqué ci-dessous.



- a) Le contact a une longueur d selon la périphérie ;
- b) Le contact a une longueur d perpendiculaire à la périphérie ;
- c) Le contact, bien qu'il est un point, est situé à une distance d de la périphérie



4.2.4: Technique basée sur l'effet Hall

Effet de l'induction magnétique sur une charge électrique Force de Lorentz: $\overrightarrow{F_L} = q \ \vec{v} \land \vec{B}$





Cas d'une charge positive

Cas d'une charge négative

Effet d'un champ électrique sur une charge électrique

Force électrique: $\overrightarrow{F_E} = q \ \overrightarrow{E}$





Cas d'une charge positive

Cas d'une charge négative

Description de l'effet Hall

et

• Si un courant I parcourt, suivant l'axe x, un barreau rectangulaire de section w×t.

 Si un champ B magnétique constant est appliqué perpendiculairement

<mark>à la direction du transport (suivant l'axe z).</mark>

Il se produira une
 tension V_H (donc un champ E_H)
 proportionnelle à B et I (V_H=k B I)



Calcul de la tension de Hall (Cas du S/C type n)

On écrit que la force de Lorentz est équilibrée par la force créée par le champ de Hall.

 $\vec{\mathbf{F}}_{\mathbf{L}} = -q\vec{\mathbf{v}} \wedge \vec{\mathbf{B}} = -q(-\mathbf{v}_{\mathbf{y}}\mathbf{B}_{\mathbf{z}})$

 $\vec{F}_{H} = -q\vec{E}_{H}$

$$\vec{\mathbf{F}}_{\mathbf{L}} + \vec{\mathbf{F}}_{\mathbf{H}} = 0 \Longrightarrow \frac{\mathbf{E}_{\mathbf{H}}}{\mathbf{J}_{\mathbf{v}}\mathbf{B}_{\mathbf{z}}} = \frac{1}{\mathbf{nq}} = -\mathbf{R}_{\mathbf{H}}$$

$$V_H = -R_H \frac{I B}{t}$$



R_H est le coefficient de Hall.

Expression plus précise pour le coefficient de Hall



R_H : coefficient de Hall (m³ C⁻¹) r : constante de Hall

r=3π/8=1,18 pour la collision sur les atomes du réseau

r= 315 $\pi/512=1,93$ pour la collision sur les impuretés ionisées

Pour les S/c extrinsèques



Abaque des constantes de Hall



Géométries retenues pour la mesure Hall



Possibilité offertes

La mesure de la tension de Hall nous permet d'accéder

aux paramètres électriques suivants:

□ La concentration de porteurs;

Le type du matériau (p ou n, à partir du signe de la tension de Hall);

 Couplée avec une mesure de résistivité, permet la détermination de la mobilité.



constriction (Spreading resistance)

TECHNIQUE BASÉE SUR LA MESURE DE LA RÉSISTANCE DE CONSTRICTION

Définition

La résistance de constriction d'un semi-conducteur est définie par la distribution des atomes dopants dans la direction normale à sa surface.

 $Rm=2R_{C} + 2R_{SR} + R_{S}$

$\mathbf{R}_{\mathbf{m}}$: Résistance mesurée

R_C: Résistance du contact Semic.-pointe **R_{SR}:** Spreading résistance sous la pointe **R_S:** Résistance volumique entre les pointes



But

Convertir la résistance mesurée le long de la surface d'un biseau à un profil de résistivité en profondeur (profiling)

TECHNIQUE BASÉE SUR LA MESURE DE LA RÉSISTANCE DE CONSTRICTION

Conduite de la manipulation

- Préparation du biseau qui joue le rôle de support pour l'échantillon;
- Fixer l'échantillon sur le biseau;
- Effectuer une abrasion de l'échantillon à l'aide d'une solution abrasive dont le diamètre des particules d=0,05-0,25 µm;
- Prendre une série de mesures comme il est indiqué sur la Fig.3.



TECHNIQUE BASÉE SUR LA MESURE DE LA **RÉSISTANCE DE CONSTRICTION**

Conduite de la manipulation

(Suite)

Pour chaque pas Δx , auquel correspond une hauteur:

 $\Delta h = \Delta x \sin(\alpha)$

prendre une mesure I-V;

Calculer la résistance de constriction à partir de l'expression simplifiée ou générale données cidessous.

$$R_{SR} = V/I = \rho/4a$$



En pratique $a_1=a_2=a$ avec a le rayon de la pointe et d la distance entre les pointes

TECHNIQUE BASÉE SUR LA MESURE DE LA RÉSISTANCE DE CONSTRICTION

Points forts

- Bonne résolution (de l'ordre de 5 nm);
- Elle permet d'explorer presque n'importe quelle combinaison de couches.
- Elle donne accès à la distribution des dopants dans les matériaux semi-conducteurs ainsi que la délimitation exacte des jonctions pn.

Points faibles

- Technique destructive;
- Préparation délicate de l'échantillon et du biseau;
- Elle nécessite un calibrage et un reconditionnement périodique des pointes;
- Elle présente une forte dépendance de l'algorithme utilisé pour la conversion Résistance-Profil de concentration.

TECHNIQUE BASÉE SUR LA MESURE DE LA RÉSISTANCE DE CONSTRICTION

Version récente de SR

Une nouvelle méthode basée sur l'utilisation de la pointe du microscope AFM pour balayer une petite région de dispositif comme il est indiqué sur la Figure cicontre.

Cette technique a donné naissance à une nouvelle microscopie appelée:

Scanning Spreading Resistance Microscopy (SSRM)



4-MÉTHODES ÉLECTRIQUES

4.3.: Caractérisation du dispositif

4.3.1.: Technique de la jonction pn

MÉTHODES ÉLECTRIQUES TECHNIQUE DE LA JONCTION

Méthodes utilisées

- Exploiter la caractéristique I-V;
- Exploiter la caractéristique C-V en régime petits signaux et pour f ~ 1 MHz.

Possibilités offertes

- Concentration des impuretés dans la partie la moins dopée;
- Facteur d'idéalité;
- Tension de claquage;
- Durée de vie des porteurs minoritaires.

4.3.1.: TECHNIQUE DE LA JONCTION PN

Technique 1 EXPLOITATION DE LA CARACTERISTIQUE I(V)

MÉTHODES ÉLECTRIQUES TECHNIQUE DE LA JONCTION

Jonction pn idéale Expression simplifiée du courant

$$\mathbf{I} = \mathbf{I}_{s} \left(\exp(\frac{\mathbf{q}\mathbf{V}_{\mathbf{d}}}{\mathbf{n}\mathbf{k}\mathbf{T}}) - 1 \right)$$

$$I = I_s e^{\frac{qV_d}{nkT}} \Longrightarrow \ln I = \ln I_s + \frac{qV_d}{nkT}$$

Avec:

Is: courant de saturation **n:** facteur d'idéalité

Caractéristique I(V) (échelle linéaire)


Jonction pn idéale Expression simplifié du courant $\mathbf{I} = \mathbf{I}_{s} \left(\exp(\frac{\mathbf{q}\mathbf{V}_{d}}{\mathbf{n}\mathbf{k}\mathbf{T}}) - 1 \right)$ $I = I_s e^{\frac{qV_d}{nkT}} \Longrightarrow \ln I = \ln I_s + \frac{qV_d}{nkT}$ Avec: • Is: courant de saturation

• n: facteur d'idéalité

Caractéristique I(V) (échelle semi-logarithmique)



Exploitation de la caractéristique I(V)



La pente permet l'extraction du facteur d'idéalité. L'ordonnée à l'origine permet l'extraction de i_s . Extraction du courant inverse i_S. Extraction de la tension de claquage.

Jonction abrupte réelle





Faibles courants : R_S I << V_j
et presque toute la tension
aux bornes de la diode se
retrouve sur la jonction :

 $V_d \cong V_i$

Forts courants directs:

 $R_S .I >> V_j$ et presque toute la tension aux bornes de la diode se retrouve sur la résistance série :

 $\mathrm{Vd}\cong\mathrm{R}_{\mathrm{S}}\,\mathrm{I}_{\mathrm{d}}$

la diode est alors assimilable à une résistance.

Composantes du courant d'une jonction pn

Le courant d'une jonction est dû :

_à la recombinaison dans la ZCE

à la diffusion/recombinaison dans la zone neutre

$$\mathbf{I} = \frac{\mathbf{q}\mathbf{n}_{i}}{2\tau} \mathbf{x}_{t^{S}} \left(\mathbf{e}^{\frac{\mathbf{q}(\mathbf{V}_{d} - \mathbf{I}\mathbf{R}_{s})}{2\mathbf{k}T}} - 1 \right) + \mathbf{I}_{s} \left(\mathbf{e}^{\frac{\mathbf{q}(\mathbf{V}_{d} - \mathbf{I}\mathbf{R}_{s})}{\mathbf{n}\mathbf{k}T}} - 1 \right)$$
$$\mathbf{I}_{s} = \mathbf{S}.\mathbf{q}\mathbf{n}_{i}^{2} \left(\frac{\mathbf{D}_{n}}{\mathbf{L}_{n}\mathbf{N}_{A}} + \frac{\mathbf{D}_{p}}{\mathbf{L}_{p}\mathbf{N}_{D}} \right)$$

Ordre de grandeur des paramètres

- $J_{\rm S} \sim 10^{-11} \, {\rm A \, cm^{-2}}$
- τ~ 10⁻⁶ s
- $1 \le n \le 2$
- $J_R \sim 10^{-5} \text{ A cm}^{-2} \text{ à } V_a = -10 \text{ V}$

Durée de vie porteurs minoritaires

- La partie (a) de la courbe nous donne J_{rec}.
- 2) La caractéristique C(V) nous donne X_t .
- 3) L'expression du courant Jrec:

$$\mathbf{J}_{\mathbf{rec.}} = \frac{\mathbf{qn_i}}{2\tau} \mathbf{x_t} \left[\exp(\frac{\mathbf{qVa}}{2\mathbf{kT}}) - 1 \right]$$

Nous donne la durée de vie τ, car Xt est déterminée à partir d'une mesure C(V),



1) Facteur d'idéalité

La partie **(b)** de la courbe nous donne le facteur d'idéalité **n**.

$$pente = \frac{1}{n \frac{kT}{q} \ln(10)} \Longrightarrow n = \frac{1}{pente.\frac{kT}{q} \ln(10)}$$

2) Résistance série

La partie (d) (régime ohmique) nous donne la résistance série:

$$R_{s} = \frac{dV}{dI}$$



4.3.1.: TECHNIQUE DE LA JONCTION PN

Technique 2 EXPLOITATION DE LA CARACTERISTIQUE C(V)

La capacité d'une jonction pn abrupte

N.B.: La capacité de déplétion statique *domine sous les conditions de polarisation inverse*.

On obtient la caractéristique C(V) en appliquant un signal du type:

 $\mathbf{V}(\mathbf{t}) = \mathbf{V} + \Delta \mathbf{v} \, \sin(\omega \mathbf{t})$

On a donc, toute variation dV conduit à une modulation de $d_{xn, xp}$ donc de dQ,

 $dQ=CdV \implies C=dQ/dV$



La capacité d'une jonction pn abrupte (suite)

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_{t} &= \left[\frac{2\varepsilon_{si}(\mathbf{V}_{d} - \mathbf{V}_{a})}{q} \left(\frac{\mathbf{N}_{A} + \mathbf{N}_{D}}{\mathbf{N}_{A}\mathbf{N}_{D}} \right) \right]^{\frac{1}{2}} = \left[\frac{2\varepsilon_{si}\mathbf{k}T}{q^{2}} \left(\ln \frac{\mathbf{N}_{A}\mathbf{N}_{D}}{\mathbf{n}_{i}^{2}} \right) \left(\frac{1}{\mathbf{N}_{A}} + \frac{1}{\mathbf{N}_{D}} \right) \right]^{\frac{1}{2}} \\ \mathbf{x}_{n} &= \frac{\mathbf{N}_{A}}{\mathbf{N}_{A} + \mathbf{N}_{D}} \mathbf{x}_{t} \quad \mathbf{x}_{p} = \frac{\mathbf{N}_{D}}{\mathbf{N}_{A} + \mathbf{N}_{D}} \mathbf{x}_{t} \\ |\mathbf{Q}| &= q S \mathbf{x}_{n} \mathbf{N}_{D} = q S \mathbf{x}_{p} \mathbf{N}_{A} = q S \frac{\mathbf{N}_{A}\mathbf{N}_{D}}{\mathbf{N}_{A} + \mathbf{N}_{D}} \mathbf{x}_{t} = q S \frac{\mathbf{N}_{A}\mathbf{N}_{D}}{\mathbf{N}_{A} + \mathbf{N}_{D}} \left[\frac{2\varepsilon_{si}(\mathbf{V}_{d} - \mathbf{V}_{a})}{q} \left(\frac{\mathbf{N}_{A} + \mathbf{N}_{D}}{\mathbf{N}_{A}\mathbf{N}_{D}} \right) \right]^{\frac{1}{2}} \\ \mathcal{E} &= \left| \frac{d\mathbf{Q}}{d(\mathbf{V}_{d} - \mathbf{V}_{a})} \right| = \frac{S}{2} \left[\frac{2q\varepsilon_{si}}{(\mathbf{V}_{d} - \mathbf{V}_{a})} \left(\frac{\mathbf{N}_{A}\mathbf{N}_{D}}{\mathbf{N}_{A} + \mathbf{N}_{D}} \right) \right]^{\frac{1}{2}} = \frac{S\varepsilon_{si}}{\mathbf{x}_{t}} \end{aligned}$$

La capacité d'une jonction pn abrupte (suite)

Pour une jonction PN, la capacité de la jonction évolue en fonction de la tension appliquée, car l'épaisseur de la zone désertée varie



Exploitation de la caractéristique C(V)



Relation linéaire entre 1/C2 et V \Rightarrow pente \propto 1/NAIntersection avec l'axe x \Rightarrow Vd

4.3.2.: TECHNIQUE DE LA DIODE SCHOTTKY

EXPLOITATION DE LA CARACTERISTIQUE C(V)

Diagramme de bandes d'énergie



Exploitation de la caractéristique C(V) de la diode Schottky



Si la courbe n'est pas une droite \Rightarrow le dopage n'est pas uniforme



4.3.2.: Technique de la diode MIS

Généralité sur la structure MIS

Le métal est déposé par:

- Evaporation;
- Pulvérisation cathodique.

L'isolant, cas du SiO2, est déposé par:

- Pulvérisation cathodique;
- Oxydation thermique;
- Dépôt par CVD.



N.B.: Epaisseur de l'isolant est à la fois épais pour que I_G soit faible (effet tunnel négligeable) et mince pour que le semi-conducteur réagisse avec quelques volts appliqué sur la grille ($d_{opt} \approx 400$ Å).

Diagramme de bandes d'une structure MIS idéale



Les différents paramètres d'une structure MIS à l'équilibre





Partie 1: Structure MOS idéale

C'est quoi la structure MOS idéale?

C'est la structure pour laquelle:

Les travaux de sortie du métal et du semiconducteur sont égaux;

Il n'y a pas d'états d'interface entre l'isolant et le semi-conducteur;

Il n'y a pas de charges électriques dans l'isolant.

Différents régimes de la structure MOS





Effet de la fréquence et la vitesse de balayage en régime de forte inversion



Relation densité de charge-Potentiel de surface

Le potentiel de surface pour les différents régimes de fonctionnement s'évalue par double intégration de "l'équation de Poisson": $\frac{d^2 \psi_p}{dx^2} = -\frac{\rho(x)}{\kappa}$

Qui s'écrit:
$$\frac{d^2 \psi_p}{dx^2} = -\frac{q}{\varepsilon_s} \{ p_{po}[\exp(-\beta \psi_p) - 1] - n_{po}[\exp(\beta \psi_p) - 1] \}$$

Et après intégration:

$$\mathcal{E} = -d\psi_p/dx = \pm \frac{\sqrt{2}kT}{qL_D}F\left(\beta\psi_p, \frac{n_{po}}{p_{po}}\right)$$

 $Q_s = -\varepsilon_s \mathscr{C}_s = -\frac{\sqrt{2}\varepsilon_s kT}{aL_s} F\left(\beta \psi_s, \frac{n_{po}}{n}\right)$

Avec:

$$F\left(\beta\psi_p, \frac{n_{po}}{p_{po}}\right) = \sqrt{\left[\exp(-\beta\psi_p) + \beta\psi_p - 1\right] + \frac{n_{po}}{p_{po}}\left[\exp(\beta\psi_p) - \beta\psi_p - 1\right]}$$

Ce qui donne:

Expressions approchées de la densité de charge développée à l'interface semi-conducteur-isolant pour les différents régimes

Variation de la densité de charge en fonction du potentiel de surface





Capacité de la Structure MOS idéale (Sc. Type-p)

1.Régime d'accumulation

Dans ce régime, la capacité de la structure se réduit à celle de l'isolant.

Elle est indépendante de la tension de polarisation et donc du potentiel de surface.

$$C_A = C_{ox} = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_{ox}}{t_{ox}}$$



2. Régime de dépletion

Dans ce régime, la capacité de la structure est constitué de 2 capacités en série:

- Capacité de l'isolant;
- Capacité de la ZCE.





BF

3.Régime d'inversion BF

Dans ce régime, la capacité de la structure se réduit à celle de l'isolant.

Elle est indépendante de la tension de polarisation et donc du potentiel de surface.

$$C_{inv,BF} = C_{ox} = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_{ox}}{t_{ox}}$$

$$\rho(\mathbf{x})$$

$$M \mathbf{I} \mathbf{S}$$

$$Q_{M}$$

$$Q_{M$$

3.Régime d'inversion HF

Dans ce régime, la capacité de la structure se réduit à celle de l'isolant.

Elle est indépendante de la tension de polarisation et donc du potentiel de surface.

$$\frac{1}{C_{inv,HF}} = \frac{1}{C_{ox}} + \frac{1}{C_{sc,D\min}}$$
 HF
$$C_{sc,D} = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_{sc}}{w_{max}} \text{ avec } w_{max} = \sqrt{\frac{4\varepsilon_0 \varepsilon_{sc} kT}{q^2 N_A}} Ln \frac{N_A}{n_i}$$



Caractéristique C(V) d'une structure MOS idéale





Partie 2: Structure MOS réelle

Structure MOS réelle

Dans ce cas, on va s'affranchir des hypothèses simplificatrices admises pour la structure MOS idéale, c.a.d.:

- Les travaux de sortie du métal et du semi-conducteur ne sont pas égaux (φ_m≠ φ_{sc});
- □ Il y a des états à l'interface isolant semi-conducteur (N_{ss}≠0);
- □ Il y a des charges électriques dans l' isolant ($Q_{ox} \neq 0$).

Influence des travaux de sortie

Dans ce cas, il existe un champ électrique dans l'isolant et dans le semi-conducteur au voisinage de l'interface. Pour retrouver une situation de "bandes plates", il faut appliquer au métal une polarisation V_{FB1} afin d'annuler ce champ électrique. La structure, même en absence de polarisation, sera en régime de désertion ou d'inversion. Pour retrouver la situation de "bandes plates", il faut appliquer au métal une polarisation V_{FB1} (négative pour ($\phi_m < \phi_{sc}$)) afin d'annuler le champ électrique dû à

la différence des travaux de sortie.

Conséquence: La courbe C(V) est translatée parallèlement à l'axe des tension d'une quantité égale V_{FB1} (le sens du déplacement dépend du signe(ϕ_m - ϕ_{sc}))



Influence des charges dans l'oxyde

Dans ce cas aussi, les charges qui se trouvent dans l'isolant créent un champ électrique qui va exercer une influence électrostatique sur les porteurs du semi-conducteur. La structure, même en l'absence de polarisation, sera en régime de désertion ou d'inversion. Pour retrouver la situation de "bandes plates", il faut appliquer au métal une polarisation V_{FB2} (négative pour des charges positives) afin d'annuler l'influence électrostatique due aux charges dans l'isolant.

Conséquence: Là aussi, la courbe C(V) est translatée parallèlement à l'axe des tensions d'une quantité égale V_{FB2} (le sens du déplacement dépend du signe des charges)


Variation du taux d'occupation des états d'interface

Origine des états d'interface: Ils sont dus aux défauts localisés à l'interface semi-conducteur-isolant et qui introduisent des niveaux d'énergie dans la bande interdite du semi-conducteur. **Règle d'occupation:**

□ Tous les états situés au-dessus du niveau de Fermi sont vides.

Tous les états situés au-dessous du niveau de Fermi sont pleins.



Influence des états d'interface

Bilan des charges: $Q_m = Q_{SC} + Q_{SS}$

Q_m: Charge sur la grille, Q_{SC}: Charge ZCE, Q_{SS}: Charge piégée sur les états

Répartition du potentiel appliqué: $V_{G} = V_{I} + V_{S}$

Ce qui donne: $V_G = \frac{Q_{sc} + Q_{sc}}{C_{on}}$

$$Q_{ss} + V_s$$

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_{ox}} + \frac{dV_s}{dQ_{sc} + dQ_{ss}} = \frac{1}{C_{ox}} + \frac{1}{C_{sc,D} + C_{ss}}$$

Conséquence:

La courbe C(V) est déformée; elle subit une dilatation selon l'axe des tensions.



Caractéristique C(V) d'une structure MOS





Partie 3: Exploitation de la caractéristique C(V) réelle HF

Détermination de tox, Dopage N et Qox

La représentation graphique de C(V) mesurée à **HF** (1MHz) et C(V) idéale à **HF** permet la détermination des paramètres: t_{ox} , Dopage N et et Q_{ox} à partir de C_{max} , C_{min} et ΔV_{FB} comme il est indiqué sur la courbe ci-dessous.



Extraction de la différence des travaux de sortie ϕ_{ms}

L'extraction de la différence des travaux de sortie se fait à partir de la représentation graphique de $V_{FB}(t_{OX})$ donnée par l'expression:



Extraction des charges mobiles dans l'oxyde

Pour extraire les charges mobiles dans l'oxyde on procède comme suit:

(1). Elever T de la structure à T= 150°C - 250°C et la soumettre à V>0 \rightarrow E ~ 10⁶ V/cm, t=5-10 mn;

(2). Baisser T de la structure à T= 25°C et relever C(V);

(3). Elever T de la structure à T= 150°C - 250°C et la soumettre à V<0 \rightarrow E ~ 10⁶ V/cm, t=5-10

mn;

(4). Baisser T de la structure à $T=25^{\circ}C$ et relever C(V).

Représenter C(V) des étapes (2) et (4) sur un même graphe et déduire Q_{mob} de l'expression: ΔV_{FB} = - Q_{mob}/C_{ox} C/C_{ox} (2) (4) (2) V (V)

Extraction de la densité d'états d'interface par la technique de Terman

Etape 1: Mesurer C_{HF}

Etape 2: Déterminer C_{SC} à partir de la relation $C_{HF} = \frac{C_{ox} C_{SC}}{C_{ox} + C_{SC}}$

Etape 3: Calculer $\psi_{\rm S}$ théoriquement et déterminer la relation $\psi_{\rm S}$ (V)

Etape 4: Déterminer la densité d'états d'interface N_{SS} en utilisant l'expression:

$$N_{SS} = \frac{C_{ox}}{q^2} \left[\left(\frac{d\psi_s}{dV} \right)^{-1} - 1 \right] - \frac{C_{SC}}{q^2}$$