

# **Machine asynchrone**

Par : Pr TAIBI Soufiane

## **1. Constitution et principe de fonctionnement de la machine asynchrone**

## **2. Aspect électrique de la machine asynchrone**

### **2.1. Schéma électrique équivalent**

Fonctionnement avec rotor ouvert

Fonctionnement avec rotor en court circuit et bloqué (à l'arrêt)

Fonctionnement en rotation à vide

Fonctionnement en rotation en charge

Schéma électrique simplifié de la machine asynchrone

## **3. Bilan de puissance**

## **4. Etude de la courbe du couple électromécanique**

## **5. Utilisation d'un rhéostat de démarrage**

## **6. Extension du fonctionnement**

## 5. Utilisation d'un rhéostat de démarrage

On pratique on utilise le variation du couple électromagnétique en fonction de la vitesse de rotation  $Ce = f(\omega)$ . Cette caractéristique s'appelle Caractéristique mécanique.


On peut construire  $\omega = f(R)$  à partir de  $Ce = f(g)$  en utilisant la formule  $R = (1-g)R_s$ , on obtient alors :

RQ: Cem peut s'écrire :  $Cem = K \frac{(R_s)}{\left(\frac{R_s}{g} + X_2\right)^2}$

~~Si le couple dépend~~ du rapport  $(\frac{R_s}{g})$ .

Si le pôle  $\approx R'_s = \alpha R_s$  on retrouve le même couple.

$$\frac{R'_s}{g} = \frac{\alpha R_s}{g} = \frac{R_s}{g} \quad \text{Cem} = K \frac{R_s}{\left(\frac{R_s}{g} + X_2\right)^2}$$




Caractéristique de fonctionnement,

- Réf : en démarrage le rapport  $\frac{I_d}{I_n} = [4 \text{ à } 7]$ . (car flux rotorique très faible  $\Rightarrow f \rightarrow 0 \Rightarrow I_m \rightarrow I_r$ ).
- Cette pointe du courant ( $I_d$ )  $\rightarrow$  très dangereux pour le moteur
  - Pour les MAS à grande puissance, leur démarrage provoque une augmentation de la chute de tension sur réseau ( $I_d^2 \rightarrow$  chute tension réseau  $\uparrow$ ).  $\Rightarrow$  effet défavorable sur les usagers branchés sur le même réseau.
  - Démarrage direct des MAS à rotor en CC et admissible pour les MAS où  $P_n < 100 \text{ kW}$ .
  - En démarrage  $Cd = [2, 2,3]$  car le courant  $Cm$  absorbé au démarrage est grand mais le couple moteur est faible.

Les conditions de démarrage peuvent être améliorées par l'utilisation d'un rhéostat de démarrage.

On sait que le couple mot est indépendant de  $R$  et que le couple glissant, correspondant au couple mot, dépend de  $R$ .

Solution : choisir  $R_H$  telle que  $\frac{g_0}{g_1} \approx 1$ .



$$g_0 = \frac{R_s}{X_2}$$

Lorsque on emploie  $R_{H3}$  le sens inverse de valeur maximum pour  $g=1$   
dès que le rotor commence à tourner  $g \downarrow \rightarrow f_{em} \downarrow \rightarrow I_{Rg}$ .

Pour maintenir le fonctionnement de la MAS au voisinage du cennet il faut  
réduire la résistance  $R_R$  d'une résistance  $R_H$ .

Conclusion: le rheostat de démarage permet de réduire la  
résistance de démarage et par conséquent réduire la  
durée de la pointe du courant  $I_d$ .